


Chotýšany 54
Chotýšany
257 28


ID datové
schránky:c5n4gyv

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s. Příbram
č. ú. 2036 - 320 495 399 / 0800

Vyřizuje: Ing. Miroslav Kratochvíl, manažer



Věc: Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane 
k Vaší žádosti ze dne 17. 4. 2020 Vám poskytujeme následující informace:

Dotaz č. 1:

Proč byly pokáceny stromy na pozemku č. parc. 2176/9 v k. ú. Vranov u Čerčan?

Odpověď:

Stromy byly pokáceny z důvodu toho, že stály v přímé trase výstavby vodovodu, jejich kořenový systém byl v mělké vrstvě navážky a nebylo možné zabránit při mělkém výkopu jejich poškození. Do poslední chvíle jsme chtěli stromy v místě zachovat, ale provedené výkopové práce by měly za následek jejich budoucí usychání či vývrát. V hrázi rybníku nebylo možné provést hlubší výkop pro vodovodní potrubí, pouze do hloubky cca 1 m. Ze stejného důvodu nebylo možné vést vodovod v jiné trase. Obec o jejich pokácení uvažovala již dříve, protože stromy svými kořeny začaly poškozovat místní komunikaci. Nicméně výstavba vodovodu to urychlila a obec nakonec dala pokyn k jejich pokácení.

Věřte, že i přes nevyhnutelnost definitivního řešení jsme se tímto několik dní zabývali a hledali jiné varianty.

Dotaz č. 2:

Žádám o zaslání kopie povolení ke kácení stromů.

Odpověď:

Nebylo nutné pro kácení stromů požadovat povolení. Stromy ve výšce 130 cm nedosahovaly parametrů, které by vyžadovaly povolení ke kácení.

Dotaz č. 3:

Žádám zaslání dendrologického průzkumu provedeného před povolením stavby vodovodu.

Odpověď:

Ze stejného důvodu, jak bylo odpovězeno v bodě č. 2, nebyl proveden dendrologický průzkum.

Dne 30. 4. 2020

.....
Ing. Miroslav Kratochvíl, CHOPOS